

خط ليد

الوضع الحالي للبرك

بركة رقم (١)

الموقع : مثناة راجل

الابعاد :- ٥٠م X ٥٠م اعلى البركة

الجوانب عبارة عن بلاطات خرسانية تميل بزاوية حوالي (٢٠) ←

العمق: حوالي ٢م + ٢م رواسب تقريباً

جدار حول البركة ارتفاعه ١م

حوض ترسيب ٥ر٤ X ٤ر٥م بعمق ٣٠م مملؤ بالرواسب وغير كافي للبركة وبحاجة لعمل ثلاثة اجفاس اخرى.

كمية من الاتربة تتراكم عند مدخل حوض الترسيب

المهرب طوله ٧٠م كنهاية محطة بسبب المياه ومحاط من جهتيه باتربة سهلة الانهيار الى المهرب واغلاقه.

بحاجة الى عمل مدخل مجنح لحوض الترسيب.

اتربة تتراكم حول البركة بحاجة الى ازالة.

ملاحظة :- من القطلات للبرك موضحة في الرسومات الكنت - ~~تحت~~ من لاية التور

من التور - المجرى في التور نفسه

من التور - حاد الكنت - المجرى في التور

من التور - من التور نفسه + ٣/١  
قد تميل الى

لتنفيذ أعمال الصيانة وإصلاح التور

ملاحظة :- حاد الكنت